CT DEL APARATO PRODUCTIVO

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

ELEMENTOS DE LA CT EN EL PROCESO DE DISEÑO Y MANUFACTURA

Pregunta	Tipo	ELEMENTO	PREC 1: Facilidad de cambio	PREC2: Evolución esperada	PREC3: Aportación al mercado	PREC 4: Posibilidad de la propuesta	Enunciado de la pregunta	INDICADOR	Valor mínimo	Valor Máximo	Método de calificación	Empresa Piloto - SUMAIN LTDA	IP	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	N1	N2	N3	EI	EE
1	CP PROD	CON DISEÑO											3	3	3	3	3	1	3	3	1	1	3	2	2	3	2	3		
2	CP PROD	CON DISEÑO							1	8			5	6	7	4	6	5	6	5	7	5	8	8	8	5	8	8		
3	CP PROD	CON DISEÑO							1	6			1	3	3	3	3	3	1	1	3	1	3	4	2	1	4	3		
4	CP PROD	CON DISEÑO							1	9			4	8	6	3	4	4	1	2	3	1	7	9	6	4	9	7		
5	CP PROD	CON DISEÑO							1	9			2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	5	5	2	5	2		
6	CP PROD	CON DISEÑO						Representativo	1	6			1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3		
7	CP PROD	CON DISEÑO							1	7			1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2		
8	CP PROD	CON DISEÑO							1	8			3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1		
9	CP PROD	SIN DISEÑO							1	7			2	5	7	4	5	7	8	2	2	2	2	5	2	2	5	2		
10	CP PROD	CON DISEÑO						Representativo de calificación de cualidades	1	8			2	1	7	4	3	1	1	2	2	1	8	5	1	2	5	8		
11	Pieza D	SOFTWARE		Equipo especializado					1	5			1	5	2	4	3	4	5	5	5	5	2	4	3	1	4	2	1	5
12	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS	Interdependencia con el proceso de producción						1	5			2	3	2	2	3	5	2	1	1	2	1	3	3	2	3	1	1	5
13	Pieza D	MATERIALES		Adaptabilidad a nuevos					1	5			1	1	1	1	4	1	5	1	1	1	5	1	4	3	1	4	1	1	5
14	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS					Alto valor agregado		1	5			3	3	3	2	3	3	5	2	3	2	3	5	4	3	5	3	1	5
15	Pieza D	SOFTWARE	Interdependencia del proceso con el proceso						1	5			3	5	1	3	3	5	3	1	1	2	1	3	3	3	3	1	1	5
16	Pieza D	MATERIALES			Alto valor agregado en el componente				1	5			2	5	1	2	2	3	2	1	1	5	1	2	2	2	2	1	1	5
17	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS				Asegurar calidad en el diseño			1	5			2	4	1	5	5	5	5	2	5	5	1	1	2	2	1	1	1	5
18	Pieza D	SOFTWARE			Componente de soporte para la toma de decisiones				1	5			3	3	1	3	4	4	3	1	5	2	1	5	3	3	5	1	1	5
19	Pieza D	SOFTWARE			Alto valor agregado en la interfaz del usuario				1	5			2	4	1	5	3	5	5	1	4	4	1	7	3	2	7	1	1	5
20	Pieza D	SOFTWARE					Componente de interacción con el usuario		1	5			1	2	1	3	2	1	1	1	2	4	2	1	2	1	1	2	1	5
21	Pieza D	SOFTWARE			Componente de soporte de control de procesos				1	5			1	5	1	3	5	5	5	2	3	3	1	1	3	3	1	3	1	1	5
22	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS	Facilidad de control sobre el diseño y sobre el proceso de producción						1	5			3	3	3	5	1	1	5	5	5	5	1	1	5	3	1	1	1	5
23	Pieza D	SOFTWARE					Componente de soporte para el proceso		1	5			1	3	2	4	4	2	2	2	4	5	1	4	2	1	4	1	1	5
24	Pieza D	SOFTWARE							1	5			2	2	2	5	5	5	1	2	5	5	1	2	1	2	2	1	1	5
25	Pieza D	SOFTWARE			Componente de soporte para el control de procesos				1	5			1	3	1	3	3	3	2	1	3	2	1	4	3	1	4	1	1	5
26	Pieza D	SOFTWARE			Componente de soporte para el control de procesos				1	5			1	3	3	3	3	4	2	1	3	3	1	4	1	1	4	1	1	5
27	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS			Aporte en el diseño en relación a la información técnica				1	5			1	4	2	4	4	4	2	1	4	4	1	4	2	1	4	1	1	5
28	Pieza D	SOFTWARE		Componente de interacción con el usuario					1	5			1	3	2	3	3	3	3	2	4	4	1	3	4	1	3	1	1	5
29	Pieza D	SOFTWARE	Interdependencia del proceso con el diseño						1	5			4	4	5	2	5	5	5	1	1	5	3	4	5	4	4	3	1	5
30	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS		Componente de interacción con el usuario					1	5			1	3	2	2	2	2	2	2	2	4	1	1	4	4	1	4	1	5
31	Pieza D	SOFTWARE		Componente de soporte para el diseño					1	5			1	3	5	4	1	2	3	1	2	3	1	1	2	2	1	2	1	5
32	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS		Componente de interacción con el usuario					1	5			1	1	1	3	2	4	2	1	2	1	1	2	4	1	2	1	1	5
33	Pieza D	MATERIALES		Componente de interacción con el usuario					1	5			1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1	3	2	1	5
34	Pieza D	MATERIALES	Adaptabilidad a nuevos procesos						1	5			1	2	2	3	4	5	5	2	1	5	2	4	4	1	4	2	1	5
35	Pieza D	SOFTWARE	Interdependencia con el proceso de producción						1	5			1	2	3	3	3	2	2	2	3	2	5	4	2	1	4	5	1	5
36	Pieza D	SOFTWARE			Componente de interacción con el usuario				1	5			1	5	5	2	2	2	5	1	4	2	5	5	2	1	5	5	1	5
37	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS			Componente de interacción con el usuario				1	5			1	5	5	5	5	2	1	2	5	1	5	5	2	1	5	5	1	5
38	Pieza D	SIN DISEÑO					Alto valor agregado en el componente		1	5			3	4	4	5	5	5	1	1	5	5	1	5	3	3	5	1	1	5
39	Pieza D	SOFTWARE			Componente de soporte para el control de procesos				1	5			1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	1	3	4	1	5
40	Pieza D	SOFTWARE	Interdependencia con el proceso de producción						1	5			3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1	3	3	2	1	5
41	Pieza D	SOFTWARE	Interdependencia con el proceso de producción						1	5			1	4	5	4	4	4	4	3	1	4	3	4	4	1	4	3	1	5
42	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS		Equipo especializado					1	5			1	5	4	5	5	3	5	5	3	5	5	4	5	3	1	5	4	1	5
43	Pieza D	DISEÑO Y PLANOS					Componente de interacción con el usuario		1	5			1	5	4	5	5	3	3	3	5	5	5	4	2	1	4	5	1	5